

6. Tablica sterownicza:

Wyposażenie podstawowe:

- Sterownik przemysłowy PLC z wyświetlaczem tekstowym
- Wyłącznik główny
- Wyłącznik różnicowo – prądowy
- Czujniki zaniku faz
- Zabezpieczenie zwarciove i przeciążeniowe silników pomp
- Przyciski sterowania ręcznego z lampkami sygnalizacyjnymi
- Lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania
- Lampka alarmowa zewnętrzna
- Grzałka z termoregulatorem
- Liczniki czasu pracy
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem
- Obudowa z tworzywa z fundamentem
- Pływaki 3 szt.

Dodatkowe wyposażenie tablicy sterowniczej:

- Gniazdo serwisowe 230V

Zasilanie przepompowni :

- Zasilanie jednostronne

Podłączenie pomp :

- bezpośrednie

Uwagi:

- brak